

ارور ماشین لباسشویی اوشن



www.mpn101.com

کد خطا	علت	توضیحات
D0	آب گیری بیش از اندازه	بررسی هیدروستات و مسیر آن - بررسی شیربرقی - خرابی برد
D1	اشکال در عملکرد موتور	طی این ارور ، برنامه شستشو متوقف می شود - بررسی سیمکشی - بررسی موتور و المان های مربوط به آن
D2	اشکال در روند گرم شدن آب	بررسی المنت - بررسی سیمکشی
D3	اشکال در روند تخلیه آب	بررسی فیلتر تخلیه - بررسی پمپ تخلیه - بررسی سیمکشی
D4	اشکال در روند گرم شدن آب	بررسی سنسور دما - بررسی سیمکشی
D5	درب لباسشویی باز است	بررسی درب - بررسی میکروسوییچ - بررسی سیمکشی - خرابی برد
D6	اشکال در آب گیری	بررسی شیر ورودی - بررسی فیلتر ورودی - بررسی شیربرقی
D7	خرابی برد الکترونیکی	-



www.mpn101.com

شرکت مازندپلاست نور